



แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง
อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

ชั้นที่	พื้นที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน		ข้อเสนอแนะ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข
		ค่าเฉลี่ยที่วัด	ค่าต่ำสุด	เป็นไปตามเกณฑ์	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	
1	ห้องวางผังแม่บท	357.2	325	✓		
	งานบริการกลาง/กิจการพิเศษ	191.5	144		✓	
	โถงกลาง	62.6	42		✓	
	งานบริหารงานทั่วไป	155.1	141		✓	
	ห้องสุขาชาย	134.6	75	✓		
	ห้องสุขาหญิง	152.6	86	✓		
	ห้องควบคุมไฟฟ้า	353	232	✓		
	ห้องเลขา	146.5	108		✓	
	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ	172	139		✓	
	ห้องรองอธิการบดี	161.6	101		✓	
ห้องผู้ช่วยรองอธิการบดี	212	202		✓		
2	งานพัสดุ	183	159			
	โถงกลาง	73.7	36		✓	
	งานการเงิน	166.1	150		✓	
	ห้องสุขาชาย	134.3	77	✓		
	ห้องสุขาหญิง	166.6	112	✓		
	งานจัดการทรัพย์สิน 1	169.6	153		✓	
	งานจัดการทรัพย์สิน 2	188.3	132		✓	
	ห้องรับเอกสาร	194	182		✓	
	ห้องปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	251	248		✓	
	ห้องจัดเตรียมอาหาร ผังขวา	297.5	256		✓	
3	ห้องจัดเตรียมอาหาร ผังซ้าย	367.9	271	✓		
	ห้องประชุม อธ.1302	222.8	165		✓	
	ห้องประชุม อธ.1308	448.2	261	✓		
	ห้องประชุม อธ.1309	377.7	250	✓		
	ห้องนิติกร	210	163		✓	
	ห้องสุขาชาย	109.3	92	✓		
	ห้องสุขาหญิง	164.3	107	✓		
	ห้องที่ปรึกษา	157.5	133		✓	
	ห้องอธิการบดี	257.3	236		✓	
	ห้องพระ	188	135		✓	

หมายเหตุ : ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 4

ผู้ตรวจวัด.....

(ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้รายงาน.....

(นายกิตติศักดิ์ เสมอสุข)

รักษาการแทนหัวหน้างานช่างและซ่อมบำรุง

- ทราบ.....

(นายสมหมาย ต้นจวบปฐม)

ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตฯ

วันที่..... เวลา.....

วันที่..... เวลา.....น.

วันที่.....